
Speed sensor

Part No.	Remarks
6AW-8A4L1-04	F350(-2014), additional transom pitot tube (688-83556-01) and pressure tube(688-83557-00) required.



601M10M-P180

COMMAND LINK ALTERNATE SENSORS 5

Ref No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	6AW-8A4L1-04-00	SENSOR, MODULE 1	1	
2	90465-06M86-00	. CLAMP	2	
3	90465-14M66-00	. CLAMP	2	
4	90447-07015-00	. .HOSE, COVER (L: 1300MM)	1	
5	90445-07018-00	. .HOSE (L1400)	1	
6	97595-06516-00	. BOLT, WITH WASHER	1	
7	60V-8366D-00-00	. .ADAPTOR, INPUT	1	
8	6AW-8366B-01-00	. .SENSOR, WATER PRESSURE	1	